



## Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

**Паспорт доступности объекта социальной  
инфраструктуры:  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИС-  
ТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ».  
О. КИЖИ. ВХОДНАЯ ЗОНА (ТРОТУАРЫ).**

**186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж**

о. Киж 2019 г.

|      |      |          |         |      |                                 |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Киж. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                 | 1    |

### Содержание:

| №  | Наименование  |
|----|---|
| 1. | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижский полог». О. Кижский. Входная зона (тротуары). |
| 2. | Анкета обследования доступности для инвалидов на объекте.<br>Основные сведения по объекту.  |
| 3. | Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.   |
| 4. | Заключение.   |

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь».

Е. В Богданова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь».  
О. Кижь. Входная зона (тротуары).**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». О. Кижь. Входная зона (тротуары).

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность музеев. Код ОКВЭД 91.02.

Сведения об объекте:

- часть объекта на -, 1800,00 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- год постройки объекта – 2010г., год последнего капитального ремонта – 2019 г.;
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: 3 квартал 2019 года.
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». О. Кижь. Входная зона (тротуары). (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь»)

Адрес места нахождения организации: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь

Юридический адрес организации: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова д. 10 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная).

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры Российской Федерации. 125009, г. Москва, М. Гнезниковский пер., д.7/6 стр.1. +7 (495) 629-10-10; mail@mkrf.ru

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижь. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 3    |

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- От остановки пассажирского транспорта «причал о. Кижы» до объекта ОСИ о. Кижы. Входная зона (тротуары) – 280м (3 минуты).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеет.

Перекрестки:

- нерегулируемые: нет,
- регулируемые: нет,
- со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| № | Основные структурно-функциональные зоны                       | Адаптировано/Адаптировано частично/<br>Не адаптировано | Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов |
|---|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту (участок)                   | Адаптировано частично.                                 | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |
| 2 | Вход (входы)  | Адаптировано частично.                                 | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |
| 3 | Путь (пути) движения на объекте (в т. ч. пути эвакуации)      | Адаптировано частично.                                 | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |
| 4 | Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) | Адаптировано частично..                                | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                             | Не адаптировано.                                       | ДЧ – И (Г, У)<br>ДУ (К, О)<br>ДУ (С)                               |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                    | Адаптировано частично.                                 | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)             | Адаптировано частично.                                 | ДП – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                      |

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

Сфера деятельности: Деятельность музеев. Код ОКВЭД 91.02.

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): Пропускимость 1500 и более. Вместимость до 300 человек.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижы. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 4    |

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: возможность предоставления услуг всем МГН  
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

**Режим работы объекта (в период навигации с мая по октябрь):**

| № | День недели | Часы работы (Московское время) |
|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | понедельник | 08.00 – 20.00                  |
| 2 | вторник     | 08.00 – 20.00                  |
| 3 | среда       | 08.00 – 20.00                  |
| 4 | четверг     | 08.00 – 20.00                  |
| 5 | пятница     | 08.00 – 20.00                  |
| 6 | суббота     | 08.00 – 20.00                  |
| 7 | воскресенье | 08.00 – 20.00                  |

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

| № | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|---|---|---|
| 1 | С момента ввода объекта в эксплуатацию  | 0%  |
| 2 | Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта   | 80%   |
| 3 | Формат предоставления услуги  | На объекте  |
| 4 | Количество паспортизированных зданий  | -   |
| 5 | Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 0 %   |
| 6 | Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей  | 0 %   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) |   |
| 7 | Иные (указать)   | - |

| №    | Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта   | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|------|--|---|--|
| 1    | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:  | Наличие   | Примечание   |
| 1.1  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  | Нет   | Отсутствуют  |
| 1.2  | Сменные кресла-коляски   | Да  | Соответствует  |
| 1.3  | Адаптированные лифты   | Нет   | Отсутствует необходимость  |
| 1.4  | Поручни  | Нет   | Отсутствует необходимость  |
| 1.5  | Пандусы  | Да  | Соответствуют  |
| 1.6  | Подъёмные платформы (аппарели)   | Нет   | Отсутствует необходимость  |
| 1.7  | Раздвижные двери   | Нет   | Отсутствует необходимость  |
| 1.8  | Доступные входные группы   | Да  | Соответствует  |
| 1.9  | Доступные санитарно-гигиенические Помещения  | Да  | Частично-соответствует   |
| 1.10 | Достаточная ширина проёмов в ограждающих конструкциях, лестничных маршах, площадок   | Да  | Соответствует  |
| 1.11 | Информационные табло (в том числе, интерактивные)  | Да  | Частично-соответствует   |
| 1.12 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения  | Нет   | Отсутствуют  |
|      | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |   | Дополнительно рекомендовано:<br>- Установить тактильно-информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить |

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 6    |

|      |  |     |  |
|------|--|-----|--|
| 1.13 |  | Нет | 300x400 мм, с креплением на металлической стойке. Высоту установки принять 0,9 м.      |
| 1.14 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет | Дополнительно рекомендовано предусмотреть возможность приобретения индукционной петли. |
| 2    | Иные (указать)   | Нет |  |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

| № | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |              |
|---|---|---|--------------|
| 1 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет   | Требуется    |
| 2 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.   | Нет   | Требуется    |
| 3 | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  | Нет   | Не требуется |
| 4 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.   | Нет   | Требуется    |
| 5 | Иные (указать)  | -   | -            |

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации | Период проведения работ |
|---|---|-------------------------|
|   |   |                         |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|   | <b>ской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения</b>   |                |
| 1 | Приобретение и установка:<br>- Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм, крепление на металлической стойке. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016.<br>- Установить тактильно-информационные указатели на пути движения ММГН обозначающие пути движения, места предоставления услуг и расположение санитарно-гигиенического помещения. Размер таблички 200х200мм, крепление на металлической стойке;<br>- Установить приставной пандус на пути движения ММГН перед кассой входной зоны. | 2019 – 2025 г. |
| 2 | Приобрести индукционную петлю, для людей с нарушением слуха. П. 6.5.2 – 6.5.9.   | 2019 – 2025 г. |

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:  
В рамках разумного приспособления (вариант «Б», п. 8.1.2) - доступно полностью всем («Г», «У», «К», «О», «С»).

Для принятия решения требуется, не требуется согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности - дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У, К, О), ДУ (С).

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

П. 5.1.12 – здесь и далее – ссылка на пункт СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2011. Редакция от 15.05.2017г.

| №  | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)  | Подпись |
|----|---|---------|
| 1. | Заместитель главного инженера ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижский полог» Гоккоев Павел Игоревич |         |
| 2. | Руководитель ООО «ДС» Илиади Дионис   |         |
| 3. | Архитектор ООО «ДС» Бударagina Наталья Владимировна   |         |

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 8    |

СОСТАВИЛ  
Технический эксперт  
№ уд. 7827 00038675

\_\_\_\_\_ Д. Д. Илиади  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного  
бюджетного учреждения культуры «Госу-  
дарственный историко-архитектурный и  
этнографический музей-заповедник «Кижи».

\_\_\_\_\_ Е. В Богданова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». О. Кижи. Входная зона (тротуары).

1.2. Адрес объекта: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи

1.3. Сведения о размещении объекта:

-часть объекта на -, 1800,00 кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Год постройки объекта 2010г. Год последнего капитального ремонта 2019 г.

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - 3 квартал 2019 года.

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»

1.2. Адрес объекта: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи

1.7. Юридический адрес организации: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова д.10 а

1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Министерство культуры Российской Федерации. 125009, г. Москва, М. Гнезниковский пер., д.7/6 стр.1.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 125009, г. Москва, М. Гнезниковский пер., д.7/6 стр.1. +7 (495) 629-10-10; mail@mkrf.ru

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: +7 (495) 629-10-10; mail@mkrf.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Деятельность музеев. Код ОКВЭД 91.02. (по ОКВЭД).

2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность музеев.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): На объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 9    |

инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен полностью избирательно (Г, У, К, О); Доступен условно (С).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость 1500 и более. Вместимость до 300 человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от остановки пассажирского транспорта до объекта – 280м;

3.1.2. Перекрестки (наличие): нерегулируемые - нет; регулируемые - нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

3.1.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): (акустическая, тактильная, визуальная) - нет.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №                     | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | Все категории инвалидов и МГН               | Б, ДУ,   |
| в том числе инвалиды: |   |  |
| 2                     | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б  |
| 3                     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б  |
| 4                     | с нарушениями зрения                        | ДУ   |
| 5                     | с нарушениями слуха                         | Б  |
| 6                     | с нарушениями умственного развития          | Б  |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- А – Предусмотрен организованный доступ всех общедоступных зон и участков объекта;

- Б – Предусмотрен и организован доступ в определенные зоны и участки объекта;

- ДУ – Доступен условно (организовано дополнительное сопровождение);

- ВНД – Временно не доступен

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 10   |

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
доступности для инвалидов объекта  
Основные сведения по объекту**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование объекта           | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы». О. Кижы. Входная зона (тротуары). |
| Фактический адрес              | 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижы   |
| Телефон/ E-mail                | (8142) 53-57-22 (о. Кижы)/ museum@kizhi.karelia.ru   |
| Ведомственная принадлежность   | -  |
| Вид деятельности               | Деятельность музеев. Код ОКВЭД 91.02.  |
| Форма собственности объекта    | Государственная  |
| Объем предоставляемых услуг    | До 500 и более человек в день  |
| Размещение объекта             | Участок территории   |
| Количество и назначение входов | Количество основных входных групп 1.   |
| Год постройки объекта          | 2010 г   |
| Год последней реконструкции    | 2019 г   |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |                    |  |                               |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Расстояние от остановки общественного транспорта до объекта ОСИ о. Кижы. Входная зона (тротуары) | 280м<br>(3 минуты) | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | - Водный транспорт. «о. Кижы» |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки                                      |                    | нет  |                               |
| Наземные тактильные указатели перед переходами   | нет                | Регулируемые переходы                              | нет                           |
| Наземные тактильные указатели препятствиями  | нет                | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией     | нет                           |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)  | нет                | Нерегулируемые переходы                            | нет                           |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)<br>Перепады высоты на пути движения    | нет<br>да          | Внеуличные переходы с пандусом                     | нет                           |
|  |                    | Внеуличные переходы с подъемником                  | нет                           |

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижы. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 11   |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Лестницы на пути движения                                   | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%                                  | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах                              | -   | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)                                 | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)   | да  | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см   | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах                               | нет |  |     |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Категории инвалидов |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1                              | 2                             | 3                         | 4          | 5                              | 6                                 | 7                   |

**1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)**

**Вход на территорию (при наличии ограждения)**

|                           |       |  |             |         |             |            |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------|-------------|------------|
| - ширина прохода, калитки | 2,00м | Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей причала по пути движения ММГН  | -           | Имеется | Отсутствует | С          |
| - *информация об объекте  | Нет   | - Установить кнопку вызова персонала на табличке размером 150x300мм, высоту установки принять 0,9м;<br>-Установить тактильно-информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таб- | Отсутствует | Имеется | Отсутствует | К, О, С, Г |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | лички применить 300х400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016. |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

**Автостоянка посетителей (при наличии)**

|   |   |   |                  |               |                                   |      |
|---|---|---|------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| *Расстояние до входа в здание                 | - | - | Не предусмотрено | 50 м и менее  | Не более 250 м                    | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов          | - | - | -                | 5% и более    | Допустимо отсутствие              | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина)  | - | - | -                | 3,6 м и более | Стандартное 2,5 м или отсутствует | К    |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | - | - | -                | 6,0 м и более | Стандартное 5,0 м или отсутствует | К    |

**Открытая лестница (лестница на рельефе территории):**

|   |   |   |             |   |   |         |
|---|---|---|-------------|---|---|---------|
| - высота подъема  | - | - | Отсутствует |   |   | О, С, Г |
| - *поручни (высота)   | - | - | -           | Поручень на высоте 0,9м   | Поручень на высоте менее или более 0,9м | О, С    |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)                                 | - | - | -           | За 0,6 м до препятствия   | Допустимо отсутствие, несоответствие    | С       |
| - контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | - | - | -           | Одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющие ширину в пределах 0,08 – 0,1м | Отсутствие, несоответствие              | С       |

| <b>Пандус на рельефе</b>   |  |   |               |   |   |      |
|--|--|---|---------------|---|---|------|
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | 0,5м   | - | Соответствует | 0,45м и менее.<br>П. 6.2.9  | Более 0,45м                                     | К, О |
| - уклон<br>Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$ .   | 10%  | - | Соответствует | На объектах памятников архитектуры и культуры <...> уклоны должны быть приближены к значениям стационарных.<br>П. 6.1.3 | Не более 10 %, на высоту до 0,45 м не более 20% | К, О |
| <b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>            | Нет  | - | Отсутствуют   | Наличие на высоте 0,9м  | Отсутствие, несоответствие                      | К, О |
| - на высоте (нижний поручень)  | -  | - | -             | 0,7 – 0,9 м   |   | К, О |
| -*на высоте (верхний поручень)   | -  | - | -             | 0,8 – 1,0 м   |   | К, О |
| <b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>               |  |   |               |   |   |      |
| <b>Крыльцо или входная площадка (входная площадка причала)</b>             |  |   |               |   |   |      |
| Высота площадки  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.<br>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.<br>– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.<br>– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |   |               |   |   |      |
| Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>                               | 9,00м  | - | Соответствует | Не менее 2,2х2,2м   | Менее 2,2х2,2м                                  | К, О |

|   |       |  |                  |  |  |            |
|---|-------|--|------------------|--|--|------------|
| Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>   | 5,50м | -  | Соответствует    | Не менее 2,2х2,2м  | Менее 2,2х2,2м   | К, О       |
| Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>   | 4,00м | -  | -                | Не менее 2,2х2,2м  | Менее 2,2х2,2м   | О, С       |
| Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>  | 3,00м | -  | -                | Не менее 2,2х2,2м  | Менее 2,2х2,2м   | О, С       |
| *Поручни  | Нет   | -  | Не соответствует | Есть при высоте более 0,45 м                               | Допустимо отсутствие   | К, О, С, Г |
| *Навес  | Нет   | -  | -                | -  |  | К, О       |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Нет   | - Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм. Высоту установки принять 0,9 м. | Не соответствует | Наличие  |  | Г          |
| <b>Лестница наружная</b>  |       |  |                  |  |  |            |
| Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз<br>За 0,6 м до марша                                      | Нет   | -  | Отсутствует      | Имеется  | Допустимо отсутствие, несоответствие                           | С          |
| Маркировка ступеней   | -     | -  | Отсутствует      | Имеется на пропуски крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие                           | С          |
| Поручни с двух сторон   | -     | -  | Отсутствует      | Как минимум, с одной стороны, допустимо отсут-             | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при | К, О, С, Г |

|  |   |   |   |                                       |  |      |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|------|
|  |   |   |   | ствие при высоте крыльца менее 0,45 м | входном пандусе с уклоном не более 10% |      |
| - на высоте                                | - | - | - | 0,8-1,1 м                             | Допустимо несоответствие               | О, С |
| - * завершения поручней за пределами марша | - | - | - | Наличие                               | Допустимо отсутствие                   | О, С |
| *нетравмирующие окончания                  | - | - | - | Наличие                               |  | О, С |

**Пандус наружный**

|  |       |   |   |                       |                   |   |
|--|-------|---|---|-----------------------|-------------------|---|
| Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%         | 10%   | - | - | 8 % и менее. П. 6.2.9 | Не более 10% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями)  | 3,00м | - | - | 0,9 м и более         | Не менее 0,85 м   | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,50м | - | - | 0,8 м и менее         | Не ограничена     | К |

**Разворотные площадки:**

|   |       |   |   |               |  |   |
|---|-------|---|---|---------------|--|---|
| при въезде на пандус, длина                           | 3,00м | - | - | 1,2 м и более | не менее 1,0 м                               | К |
| при въезде на пандус, ширина                          | 3,00м | - | - | 1,2 м и более | Менее 1,0 м                                  | К |
| промежуточная прямая, длина                           | -     | - | - | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие                         | К |
| промежуточная прямая, ширина                          | -     | - | - | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие                         | К |
| промежуточная с поворотом направления движения, длина | -     | - | - | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) | К |

|   |     |   |                           |                           |                                       |      |
|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|
| промежуточная с поворотом направления движения, ширина  | -   | - | -                         | 1,2м и более              | При повороте на 90° не менее 1,0 м    | К    |
| Поручни с двух сторон:  | Нет | - | Отсутствуют               | наличие                   | Отсутствие, несоответствие            | К    |
| на высоте (нижний поручень)   | -   | - | -                         | 0,7-0,9 м                 |                                       |      |
| *на высоте (верхний поручень)   | -   | - | -                         | 0,8-1,0 м                 |                                       |      |
| *горизонтальные завершения поручней   | -   | - | -                         | Имеются                   | Допустимо отсутствие                  | К    |
| *нетравмирующие окончания   | -   | - | -                         | Имеются                   |                                       | К, О |
| *Несколько покрытие (при намокании)   | -   | - | -                         | Наличие                   |                                       | К    |
| <b>Наружный подъемник (либо мобильный переносной пандус)</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | Нет | - | Отсутствует необходимость | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К    |
| <b>*Звуковой маяк у входа</b>   | Нет | - | Отсутствует               | Имеется                   | Допустимо отсутствие                  | С    |
| <b>Подъемник для инвалидов (лифт)</b>   |     |   |                           |                           |                                       |      |
| - стационарный  | Нет | - | Отсутствует необходимость | Имеется                   | Допустимо отсутствие, несоответствие  | К, О |
| - мобильный   | Нет | - | Отсутствует необходимость | Имеется                   | Допустимо отсутствие, несоответ-      | К, О |

|  |       |   |                           |                                  |                                  |      |
|--|-------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|  |       |   | димосьть                  |                                  | ствие                            |      |
| <b>*Место отдыха и ожидания:</b>                             |       |   |                           |                                  |                                  |      |
| - места для сидения  | Да    | - | Соответствует             | Имеются                          | Допустимо отсутствие             | К, О |
| <b>Лестница, перепады высот на пути движения по объекту</b>  |       |   |                           |                                  |                                  |      |
| Контрастная маркировка участков пути в местах перепада высот | Нет   | - | Отсутствует необходимость | Есть на проступи                 | Отсутствует или не соответствует | С    |
| Поручни с двух сторон на лестнице                            | -     | - | -                         | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют                      | О    |
| *горизонтальные завершения поручней                          | -     | - | -                         | имеются                          | отсутствуют                      | О    |
| <b>Пандус на пути движения по объекту</b>                    |       |   |                           |                                  |                                  |      |
| Ширина марша   | 3,00м | - | Отсутствует необходимость | 0,9 м и более                    | Не менее 0,85 м                  | К    |
| Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%                           | 10%   | - | -                         | 8 % и менее                      | Не более 10 %                    | К    |
| Разворотные площадки внизу,верху (длина)                     | 3,00м | - | -                         | 1,4 м и более                    | Менее 1,4м                       | К    |
| Разворотные площадки внизу,верху (ширина)                    | 3,00м | - | -                         | 1,4 м и более                    | Менее 1,4м                       | К    |
| <b>Поручни с двух сторон:</b>                                |       |   |                           |                                  |                                  |      |
| - на высоте (нижний поручень)                                | Нет   | - | Соответствует             | 0,7 – 0,9 м                      | Отсутствие или несоответствие    | К    |
| - *на высоте (верхний поручень)                              | -     | - | Соответствует             | 0,85 – 1,0 м                     |                                  | О    |
| <b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-</b>       | Нет   | - | -                         | Имеется                          | Отсутствует или не соответствует | К    |

|   |       |   |                        |  |   |               |
|---|-------|---|------------------------|--|---|---------------|
| <b>КОЛЯСОЧНИКОВ</b>                                     |       |   |                        |  |   |               |
| Санузел для посетителей                                 | Да    | - | -                      | Имеется  | Отсутствует или не соответствует  | К, О, Г, С, У |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | Да    | - | Частично соответствует | Имеется  | Отсутствует или не соответствует  | К             |
| *Знак доступности помещения                             | Нет   | - | -                      | Имеется  | Допустимо отсутствие  | К             |
| Тактильная маркировка                                   | Нет   | - | -                      | Имеется  |   | С             |
| Ширина дверного проема (калитки)                        | 1,05м | - | -                      | Не менее 0,9м  | Менее 0,9м  | К, О          |
| <b>Раковина:</b>  |       |   |                        |  |   |               |
| - зона у раковины (глубина)                             | -     | - | -                      | Не менее 1,4 для разворота коляски на 180 <sup>0</sup> | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К             |
| - зона у раковины (ширина)                              | -     | - | -                      | Не менее 1,4 для разворота коляски на 180 <sup>0</sup> |   | К             |
| - *высота раковины                                      | -     | - | -                      | 0,8 – 0,9 м  | Не менее 0,75 и не более 0,9 м  | К, О          |
| - *опорный поручень                                     | -     | - | -                      | Высота не менее 0,75м и не более 0,9м                  | Высота более 0,9м и менее 0,75м   | К, О          |
| <b>Кабины для инвалидов:</b>                            |       |   |                        |  |   |               |
| - количество кабин                                      | 0     |   | -                      |  |   |               |
| - *знак доступности кабины                              | -     | - | -                      | Имеется  | Отсутствует   | К             |
| - ширина дверного проема                                | -     | - | -                      | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м   | К, О          |
| Габариты санузла/кабины (длина)                         | -     | - | -                      | 1,8 и более  | 1,6 м   | К             |

|   |   |   |   |                |   |      |
|---|---|---|---|----------------|---|------|
| Габариты санузла/кабины (ширина)                                  | - | - | - | 1,65 м и более | 1,5 м   | К    |
| Опорные поручни   | - | - | - | Имеется        | Стационарный у стены                              | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | - | - | - | Имеются        | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К    |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)               | - | - | - | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м                                   | К    |
| - *крючки для костылей  | - | - | - | Наличие        | Допустимо отсутствие                              | О    |

#### ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

**В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями были выполнены все необходимые мероприятия:**

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория условно удовлетворяет требованиям доступности.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена полная избирательная доступность для ММГН категории «Г», «У», «К», «О», доступность условная для ММГН категорий «С». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
- Путь следования по объекту – предусмотрена полная избирательная доступность для ММГН категории «Г», «У», «К», «О», доступность условная для ММГН категорий «С». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Архитектор Бударagina Н.В. \_\_\_\_\_ 17.05.2019г.

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д \_\_\_\_\_ 17.05.2019г.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 20   |

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи».

Е. В. Богданова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

**Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

На объекте социальной инфраструктуры: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». О. Кижи. Входная зона (тротуары). Расположенного по адресу: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», в лице Богдановой Е. В., утверждает настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». О. Кижи. Входная зона (тротуары) (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| №   | Наименование мероприятий по зонам  | Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +) | Сроки выполнения мероприятий | Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ) |
|-----|--|---|------------------------------|---|
|     |  | к о с г у   |                              |   |
| 1.  | <b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>  |   |                              |   |
| 1.1 | <b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других мало-</b> |   |                              |   |

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 21   |

| <b>мобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b> |  |   |   |   |   |   |              |                                     |
|--|--|---|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------|
| 1.1.1  | Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности. Доступно полностью для ММГН категории «К», «О», «Г», «У», доступно условно для ММГН категории «С». Дополнительно рекомендовано:<br>- Предусмотреть установку тактильно визуальных информационных табличек с указанием направления движения по причалу и к местам предоставления услуг;<br>- Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300x400 мм. Высоту установки принять 0,9 м;<br>- Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной зоны в местах схода с водного транспорта на причал.<br>- Установить приставной пандус на пути движения ММГН перед площадкой касс. | + | + | + | + | + | 2019–2025 г. | СП59.1333<br>0.2016                 |
| 2  | <b>Зона: территория, прилегающая к объекту (участок) ОСИ</b>   |   |   |   |   |   |              |                                     |
| 2.1  | Прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности для всех категорий ММГН за исключением категории «С». Дополнительно рекомендовано:<br>- Предусмотреть установку тактильно визуальных информационных табличек с указанием направления движения от входной зоны к местам предоставления услуг;<br>- Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной зоны в местах схода с водного транспорта на причал.   | + | + | + | + | + | 2019–2025 г. | П. 5.<br>СП59.1333<br>0.2016        |
| 3  | <b>Зона: входной узел</b>  |   |   |   |   |   |              |                                     |
| 3.1  | Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности. Доступно полностью для ММГН категории «К», «О», «Г», «У», доступно условно для ММГН категории «С». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Дополнительно рекомендовано:<br>-Предусмотреть тактильные и визу-  | + | + | + | + | + | 2019–2025 г. | П. 5.1.12<br>СП59.1333<br>0.2016/12 |

|     |  |   |   |   |   |   |  |                        |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|------------------------|
|     | альные средства информирования на адаптированной входной группе;   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 4   | <b>Зона: пути движения внутри объекта, в т.ч эвакуационные выходы</b>  |   |   |   |   |   |  |                        |
| 4.1 | Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности. Доступно полностью для ММГН категории «К», «О», «Г», «У», доступно условно для ММГН категории «С». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.<br>Дополнительно рекомендовано:<br>-Предусмотреть тактильные и визуальные средства информирования на адаптированной входной группе;  | + | + | + | + | + | При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. | СП59.1333<br>0.2016/12 |
| 5   | <b>Зона: целевого назначения</b>   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 5.1 | Предусмотрена частичная условная доступность для ММГН категории «О», «К», «Г», «У». Доступ для «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.<br>- Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение.   | + | + | + | + | + | При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. | -                      |
| 6   | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 6.1 | Санитарно-гигиеническое помещение находится на территории острова, рядом с входной зоной.<br>Предусмотрена доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для ММГН категорий «О», «К», «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей в креслах-колясках отсутствует.<br>- Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение.<br>- Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения)<br>- Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой ин- | + | + | + | + | + | 2019–2025 г.   | -                      |

|     |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|
|     | <p>формации шрифтом Брайля;</p> <p>- Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной площадки туалета.</p> <p><i>Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.</i></p>  |   |   |   |   |   |  |  |
| 7   | <b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>  |   |   |   |   |   |  |  |
| 7.1 | <p>Дополнительно рекомендовано:</p> <p>- Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300x400мм, крепление предусмотреть к металлической стойке. Высоту установки принять 0,9м.</p> <p>- Предусмотреть установку тактильно визуальных информационных табличек с указанием направления движения к местам предоставления услуг.</p> | + | + | + | + | + | 2019–2025 г.   | <p>СП59.1333<br/>0.2016/12<br/>ГОСТ Р<br/>51671-2000,<br/>ГОСТ<br/>51264-99,<br/>ГОСТ<br/>52131-2003</p> |
| 7.2 | <p>Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.</p>   | + | + | + | + | + | <p>В связи с кратковременным временем пребывания и относительно не большой эксплуатируемой площади, обустройство и монтаж средств информации носит рекомендательный характер, в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая</p> | <p>СП59.1333<br/>0.2016/12<br/>ГОСТ Р<br/>51671-2000,<br/>ГОСТ<br/>51264-99,<br/>ГОСТ<br/>52131</p>      |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   | основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью — первый всеобъемлющий договор в области прав человека XXI столетия. |   |
| 8   | <b>Все зоны и участки</b>   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Руководством учреждения организовано сопровождения на все время препровождения людей с ограниченными возможностями. | + | + | + | + | + | 2019–2025 г.  | - |

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **к** –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **о** –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **с**- инвалиды, с нарушением зрения; **г**- инвалиды с нарушением слуха; **у**- инвалиды с нарушением интеллекта.

«ММГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на креслах колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 25   |

**Заключение по результатам обследования  
на предмет доступности объекта социальной  
инфраструктуры для инвалидов и  
других маломобильных групп населения**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИС-  
ТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ».  
О. КИЖИ. ВХОДНАЯ ЗОНА (ТРОТУАРЫ).**

**186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж**

**Объект:** Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж». О. Киж. Входная зона (тротуары).

**Адрес:** 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж

**Дата обследования:** 17 мая 2019 г.

**Заключение составил:** технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

**Использовавшиеся технические средства:** фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDTRON X1-Lite.

|      |      |          |         |      |                                 |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Киж. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                 | 26   |

**Рекомендации для адаптации ОСИ****Территория, прилегающая к объекту (участок)**


1. Пути следования по входной зоне удовлетворяют требованиям п. 5.1.11. «Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.». Далее по маршруту дорожное покрытие представляет собой грунт с мелкофракционным щебнем, обустройство дощатого настила проведено в допустимых границах, его размещение далее не предусмотрено, по причине особо охраняемого статуса земель, приближенных к Кижскому погосту.

2. Ширина пешеходных дорожек выполнены согласно установленным требованиям п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.

**Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН**


3. На прилегающей территории предусмотрен транспорт для перевозки ММГН для всех категорий в том числе категории «К». Специализированный транспорт, перевозящий ММГН по территории музея, находится у входной группы (у кассы), и обеспечивает доступ до основных историко-культурных памятников на территории о. Киж.

**Входные зоны.**

4. На объекте, для людей с ограниченными возможностями и ММГН доступна частично условно 1 входная зона (полная доступность для ММГН категорий «К», «О», «Г», «У», условно доступно при сопровождении для ММГН категорий «С»). Отсутствует тактильно визуальные средства информирования, обозначающие направление движения и основные сведения об объекте, отсутствует кнопка вызова персонала для вызова помощи. На пути следования предусмотрены место отдыха для посетителей (скамейка).

Рекомендовано:

- предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения;
- предусмотреть установку тактильных пиктограмм на всем маршруте с обозначением направления пути движения ММГН закрепленной на металлической стойке;
- предусмотреть установку кнопки вызова персонала на табличке размером 150x300мм закрепленной на металлической стойке;



- предусмотреть установку тактильной таблички с основной информацией об объекте (наименование объекта, основные характеристики, и т.д) закрепленной на металлической стойке;

- предусмотреть контрастную маркировку краев деревянного настила на пути следования ММГН категории «С».




- предусмотреть на входе непосредственно к кассовому окошку установить приставной пандус для преодоления разницы высот.

*Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.*

*Металлические стойки и информационные табло должны быть решены в едином художественном стиле, стойки должны быть выполнены из такой же (визуально не отличающейся) металлической конструкции.*

5. Отсутствует информационное тактильное предупреждающее мощение, установленных в соответствии п.5.1.10. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.

|      |      |          |         |      |
|------|------|----------|---------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|------|------|----------|---------|------|



6. На пути движения отсутствуют тактильные и визуальные средства информирования о направлении движения к местам предоставления услуг, согласно п. 6.5.4.

Рекомендовано:

- предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения;
- предусмотреть установку тактильных пиктограмм с обозначением направления пути движения ММГН закрепленной на металлической стойке;
- предусмотреть контрастную маркировку краевых частей

7. На пути движения ММГН к входной зоне (кассе) отсутствуют перепады высот, затрудняющие движение для ММГН.


8. На пути движения имеются визуальные запрещающие знаки на металлической стойке.

9. Санитарно-гигиеническое помещение находится на территории острова, рядом с входной зоной.

Предусмотрена доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для ММГН категорий «О», «К», «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Кабины санузла не приспособлены для пользования ММГН категорий «К», «О» - отсутствуют пандусы, габариты входной двери менее нормативного значения 0,9м, отсутствуют опорные поручни и кнопка вызова персонала. Для ММГН категории «С» отсутствует контрастная маркировка ступеней входной площадки и двери, отсутствуют тактильные средства информирования о назначении и степени доступности санитарно-гигиенического помещения. Самостоятельный доступ для людей в креслах-колясках и с полной потерей зрения отсутствует.

- Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение;
- Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы, обозначающие назначение и доступность помещения);
- Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой информации шрифтом Брайля.

|      |      |          |         |      |
|------|------|----------|---------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|------|------|----------|---------|------|



- Предусмотреть контрастную маркировку входной площадки перед туалетом.  
 При последующем капитальном ремонте рекомендовано предусмотреть минимум 1 кабинку общественного туалета доступную для ММГН категории «К», «О».  
*Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.*

### Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к местам предоставления услуг – (доступность);

- Главный входной узел – предусмотрена полная доступность для ММГН категории «К», «О», «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Пути движения на объекте - предусмотрена полная доступность для ММГН категории «К», «О», «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Санузлы - предусмотрена доступность частично условная для ММГН категории «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С», «К», «О» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Зоны специального назначения – предусмотрена полная доступность для ММГН категории «К», «О», «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Эвакуационные выходы – предусмотрена полная доступность для ММГН категории «К», «О», «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.

**Обследуемый объект частично соответствует требованиям безбарьерности, и является доступным частично условно для МГН категории «Г», «У», доступным условно для ММГН категории «К», «О», временно не доступно для ММГН категории «С».**

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  
ООО «ДС»

\_\_\_\_\_ Д.Д Илиади

М.П

\* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 31   |

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижский остро́в». О. Кижский. Входная зона (тротуары).

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижский

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: да.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует).

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры Российской Федерации. 125009, г. Москва, М. Гнезниковский пер., д.7/6 стр.1. +7 (495) 629-10-10; mail@mkrf.ru

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): Деятельность музеев. Код ОКВЭД 91.02.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Проходимость 1500 и более. Вместимость до 300 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижский» Богданова Е.В., с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, с другой стороны, действующего на основании устава), составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или

|      |      |          |         |      |                                     |      |
|------|------|----------|---------|------|-------------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кижский. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                     | 32   |

капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствие для «К», «О», «С», «Г», «У»;
- «да, не соответствие для «К», «О», «С», «Г», «У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный\*\* : «да, соответствие для «К», «О», «Г», «У», не соответствие для «С».
3. Пандус стационарный внутренний\*\* : «нет».
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «да, соответствие для «К», «О», «Г», «У», не соответствие для «С».
9. Проемы входной зоны\*\*\*\* : «да, соответствие для «Г», «У», «К», «О», не соответствие для «С».
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «нет».
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «отсутствует необходимость».
15. Мобильные лестничные подъемники. «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, соответствие для «Г», «У», не соответствие для «С», «К», «О».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»: «нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет». Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Кизи. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 33   |

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». О. Кижи. Входная зона (тротуары), расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У   | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта  | № приказа / распоряжения, дата       |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1                    | 2  | 3  | 4                                    |
| <b>Основные меры</b> |  |  |                                      |
| 1                    | <b>Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>        |  |                                      |
|                      | О, К, С, Г, У  | Удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. | № _____<br>От<br>«___» _____ 20__ г. |
| 2                    | <b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b> |  |                                      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | О, К, С, Г, У  | <p>Удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения;</li> <li>- предусмотреть установку тактильных пиктограмм с обозначением направления; пути движения ММГН закреплённой на металлической стойке;</li> <li>- предусмотреть установку кнопки вызова персонала на табличке размером 150x300мм закреплённой на металлической стойке;</li> <li>- предусмотреть установку тактильной таблички с основной информацией об объекте (наименование объекта, основные характеристики, и т.д) закреплённой на металлической стойке;</li> <li>- предусмотреть приставной пандус на пути движения ММГН перед площадкой касс.</li> </ul> | <p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p> |
| 3 | <b>Зона: пути перемещения бна объекте (коридоры, переходы, дверные и открытые проемы, лестницы, пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b> |  |  |
|   | О, К, С, Г, У  | <p>Удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p>  | <p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p> |
| 4 | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>  |  |  |
|   | О, К, С, Г, У  | <p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p>  | <p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p> |
| 5 | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>  |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | О, К, С, Г, У   | <p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Рекомендовано:</p> <p>Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения);</li> <li>- Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой информации шрифтом Брайля.</li> <li>- Предусмотреть контрастную маркировку входной площадки перед туалетом.</li> </ul> | <p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p> |
| 6  | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>          |  |  |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Рекомендовано предусмотреть установку тактильно визуальных средств информирования указывающие направление движения и места предоставления услуг.</p>   | <p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p> |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |   |  |  |
| 7  | <b>Зона: пути движения к объекту</b>                  |  |  |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предусмотреть контрастную маркировку краевых частей деревянного настила на пути ММГН;</li> <li>- Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения);</li> </ul>  | -                                      |
| 8  | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b> |  |  |

|  |               |   |   |
|--|---------------|---|---|
|  | О, К, С, Г, У | Парковочная зона не предусмотрена в виду отсутствия автомобильной дороги ведущей к острову. | - |
|--|---------------|---|---|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <p>Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж».</p> <p>_____ / Е. В Богданова /</p> <p>М.П</p> | <p>_____ / _____ /</p> <p>М.П</p> |
|---|-----------------------------------|

|      |      |          |         |      |                                 |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | О. Киж. Входная зона (тротуары) | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                 | 37   |